







COPIE

-  Couvertine calcaire
-  Moellons de roche calcaire ocre jaune
-  Terre végétale
-  Couche d'argile
-  Grève 0/80



Centre  
d'Expertise du  
Bâtiment et des  
Travaux  
Publics

N° de dossier: C613.1.788

Date: 11/12/2003

Affaire: Fort de BRON Réfection du merlon de protection des voûtes

Description: schéma de principe du massif drainant et géomembrane.

Réalisé par: MG